



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
УЛК 4**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус
1.2. Адрес объекта: Новосибирская обл., г.Новосибирск, Тургенева, д. 165
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 3 этажа, 2643,0 кв.м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
1.4. Год постройки здания: 1970, последнего капитального ремонта -, реконструкция 2011г.
текущего 2016 (ежегодно), капитального - сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения): федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)», ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 630008, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Ленинградская, дом 113
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: федеральная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993, г.Москва ул. Тверская, д.11

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 356чел/день
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом от остановки «ул.Тургенева» (автобус, маршрут такси)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2. время движения (пешком) от остановки наземного транспорта 2-4 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать бордюрные камни; две ступеньки крыльца главного входа)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (предусмотреть нормативные бордюрные пандусы и адаптировать входную группу)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные структурно-функциональные зоны здания учебного корпуса №4НГАСУ (Сибстрин) полностью недоступны для всех категорий маломобильных групп населения, в том числе для людей с инвалидностью

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2030г.г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации «Разумное приспособление» согласно СП 59.13330.2012 _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ «Объект частично доступен»

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование результата исполнения программы с общественными организациями инвалидов

Новосибирская региональная общественная организация инвалидов колясочников «Центр Независимой Жизни «Финист»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
_____ <http://zhit-vmeste.ru/map/> _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «04» марта 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «29» февраля 20 16 г.
3. Решения Комиссии _____ от «_____» _____ 20 _____ г.

первый проректор Линовский С.В.
(Должность, Ф.И.О.)

проректор по АХР Григорьев Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)

проректор по ЭМ Обозный Д.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


(Подпись)


(Подпись)

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,

ВНЕСЕННЫХ В ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)
здания учебного корпуса по адресу: ул. Тургенева, дом 165

Дата актуализации сведений 01.02.2021 года.

1. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б

* - указывается один из вариантов: «А» (универсальный проект) - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания; «Б» (разумное приспособление) – при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании, «ДУ», «ВНД».

2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

2.2. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные структурно-функциональные зоны здания учебного корпуса №4 НГАСУ (Сибстрин) доступны частично избирательно для всех категорий маломобильных групп населения, в том числе для людей с инвалидностью

3. Управленческое решение

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, ТСП

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР


**- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Основание: проведенные работы по улучшению условий-пребывания в зданиях для МГН.

Проректор по АХР

Проректор по ЭПСВ

Проректор по УВР



Е.В. Григорьев

А.С. Евдокименко

М.Н. Шумкова